



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

REPARACIÓN DE EDIFICIOS EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPEC

OBRA	"REPARACIÓN DE EDIFICIOS EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPEC"	ESTADO	020 OAXACA	
NOMBRE DE ESCUELA		UNIVERSIDAD DEL ISTMO	NUM. DE OBRA	FAM-IES-REM/5536/2017
LOCALIDAD		0001 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	CLAVE DE FTO	0317FAM IES REMANENTES POTENCIACION CAPITAL
MUNICIPIO		515 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	RAMO	33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGION		03 ISTMO	ORIGEN	B APORTACIONES
INICIO PROGRAMADO		11 DE DICIEMBRE DE 2017	SUBORIGEN	H FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES- EDUCATIVA SUPERIOR.
		MODALIDAD	AD ADMINISTRACIÓN DIRECTA	
		PROGRAMA	139 FORMACIÓN PROFESIONAL Y POSGRADO	
		SUB-PROGRAMA	04-ESPACIO EDUCATIVO EN NIVEL SUPERIOR REPARADO.	
		TÉRMINO PROGRAMADO	30 DE DICIEMBRE DE 2017	

EN SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, OAXACA. A LAS 10:00 HRS. DEL DÍA 30 DE DICIEMBRE DE 2017 SE REUNIERON EN EL PLANTEL ESCOLAR LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE ENTREGAR Y RECIBIR LA OBRA MENCIONADA SEGÚN DESCRIPCIÓN ABAJO

TRABAJO EJECUTADO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA REALIZADA					
	A	L	T	A	L	O
OBRA NUEVA						
AMPLIACIÓN						
REPARACIÓN						X
TERMINACIÓN						
EQUIPO Y MOBILIARIO						

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:
 REPARACIÓN EN COLUMNAS Y MUROS DE TABIQUE ROJO Y DE ADOBE, APLANADOS EN MUROS DE ADOBE Y TABIQUE ROJO, CASTILLOS, CADENAS, COLUMNAS Y TRABES. RETIRO DE FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN DE UNICEL. LEVANTAMIENTO DE PISOS Y LOSETA CERÁMICA. CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE TABIQUE Y TABICÓN. REFUERZO DE TRABE A BASE DE VIGA DE IPR DE 12"x8" SOLDADA EN PLACA DE ACERO A-36 DE 3/8" FIJADA A MURO CON ANCLAJE DE ALTO RENDIMIENTO DE 3/4" DE DIÁMETRO. REPARACIÓN EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS. PINTURA EN MUROS Y RETIRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE.

ESPACIOS REPARADOS:	INVERSIÓN EJERCIDA:
EDIFICIOS: _____ M2	CONSTRUCCIÓN: \$ _____
PAVIMENTOS: _____ M2	OBRA EXTERIOR: \$ _____
OTROS: 1 ESPACIOS EDUCATIVOS REPARADOS	OTRA: \$ 300,000.00
SUP. TERRENO: _____ M2	MOB. Y EQUIPO: \$ _____

SERVICIOS MUNICIPALES

EL EDIFICIO SE ENTREGA CON LOS SERVICIOS SIGUIENTES:

AGUA DRENAJE ELECTRIFICACIÓN



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

REPARACIÓN DE EDIFICIOS EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUENTEPEC.

NUM. DE OBRA

FAM-IES-REM/5536/2017


LOS ASISTENTES PROCEDEN A HACER UN RECORRIDO POR LOS ESPACIOS REPARADOS, Y ACTO SEGUIDO LA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, REPRESENTADO POR LA ARQUITECTA CLAUDIA RUIZ LÓPEZ, HACE LA ENTREGA MATERIAL DE LA MISMA AL L.A.E CESAR FOTUNATO CASTILLO CRUZ, VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO.

1.- OBRA CIVIL	1.1. EDIFICACIÓN	%	_____
2. MOBILIARIO	1.2 OBRA EXTERIOR	%	_____
3.-EQUIPO	1.3 OTRO	%	100%

A ENTERA SATISFACCIÓN EN PRESENCIA DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN AL PRESENTE, FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA.


ENTREGA POR EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

RECIBE EL VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN

FIRMA 

NOMBRE: ARQ. CLAUDIA RUIZ LÓPEZ

CARGO: JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, COSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO.

FIRMA 

NOMBRE: L.A.E CESAR FOTUNATO CASTILLO CRUZ

CARGO: VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE LA UNISTMO Y REPRESENTANTE LEGAL.

TESTIGOS:


POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

FIRMA _____

NOMBRE: _____


CARGO: _____

POR LA UNISTMO

FIRMA 

NOMBRE: C.P. LUCIO ANDRÉS VELASCO PÉREZ

CARGO: AUDITOR INTERNO

FIRMA 

NOMBRE: L.C.E VERÓNICA ESTEVA GARCÍA

CARGO: JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

OBSERVACIONES:

ANEXOS: